



Datum:	2025-11-17		Version:	1.0
Projekt:	3268 - Hitachi - Ombyggnad vägg		Klassning av risk	Behov av åtgärd
Plats / analysobjekt:	Hitachi Öjebyn		Låg Försumbar eller liten risk	Eventuell åtgärd
Deltagare vid riskbedömning:	Från Snickare Stefan AB:		Medel Vis risk	Åtgärdas så långt rimligt
	Stefan Lundberg, William Nordqvist, Viggo Jonsson		Hög Allvarig eller mycket allvarig risk	Åtgärdas snarast. Vid mycket allvarig risk krävs åtgärd innan arbetet utförs.
	Beställare			
	Victor Andersson - 072-161 49 75		Godkänd av:	
Ansvarig chef:	Stefan Lundberg / 070-3006330 / info@snickarestefan.se		Signatur:	



RISKBEDÖMNING INNAN ÅTGÄRD		HANDLINGSPLAN / ÅTGÄRDER				
Riskkälla	Riskbedömning	Åtgärd	Ansvarig	Klart när?	Kontroll utfört datum / kommentar / sign	id

Skyddsutrustning

Personlig:

Obligatorisk:

Hjälm, skyddsglasögon, hörselskydd, handskar, varselkläder  
Skor med skyddshätta och spiktrampskydd

Organisation och ansvar

Byggherre:

Arbetsledare:

Skyddsombud:

Arbetstagare:

Ansvarar för att AMP finns och följs  
Ansvarar för riskbedömning, instruktioner och uppföljning  
Deltar i planering och uppföljning  
Följer instruktioner och använder skyddsutrustning

Nödåtgärder

Första hjälpen:

Brand:

Elolycka:

Klämolycka:

Fallolycka:

Kontrollera var första hjälpen utrustning finns  
Orientera er om var brandsläckare och utrymningsvägar finns  
Ström bryts omedelbart, kontakta räddningstjänst  
Larma 112, stoppa arbetet tills risker åtgärdats  
Larma 112, stoppa arbetet tills risker åtgärdats

Dokumentation och uppföljning

Dagliga skyddsronder

Kontrollista för saxbord (funktion, nödstopp, räcken)

Avvikelserapportering vid incidenter

Slutlig genomgång efter avslutat arbete